

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в поселке Ува**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

25 апреля 2022г.

№ 16

п.Ува

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува Шумихина Е.Н. при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селтинская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики **Морозовой Галины Николаевны** за совершение административного правонарушения, предусмотренного **ч.1 ст.6.7 КоАП РФ**,

УСТАНОВИЛ:

04.04.2022г. в период времени с 10ч 30мин до 14ч 00мин при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селтинская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики (МБОУ «Селтинская СОШ»), расположенного по адресу: УР, с.Селты, ул. Первомайская, д.17, выявлены нарушения требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1. В нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 учреждением при обследовании технического состояния системы вентиляции, не осуществляется инструментальное измерение объемов вытяжки воздуха (не представлены протоколы измерений объемов вытяжки воздуха).

В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

2. В нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в 2021г не осуществлялся (протоколы лабораторных исследований не представлены).


В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

3. В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах (к.207) система общего освещения выполнена из потолочных светильников с разным спектром светового излучения (теплый белый и естественный белый).

В соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественного-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

4. В нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 в приборе для среднего звена приготовления дезинфекционных растворов, обработка и хранение уборочного инвентаря, моющих и



дезинфекционных средств осуществляется в женском туалете, отсутствует поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, хранение дезинфекционных средств осуществляется в незакрытом шкафу под лестницей.

В соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

5. В нарушение п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжным шкафом.

В соответствии с п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

Причиной совершения административного правонарушения явилось несвоевременное выделение финансовых средств учредителем, что привело к нарушению требований санитарного законодательства.

В соответствии Уставом МБОУ «Селтинская СОШ» учредителем учреждения и собственником ее имущества является Администрация муниципального образования «Селтинский район». Функции и полномочия учредителя от имени Администрации муниципального образования «Селтинский район» исполняет Управление образования Администрации муниципального образования «Селтинский район».

На основании изложенного, с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению нарушений требований санитарного законодательства и руководствуясь п.7 ст.26.1, ст.29.13 КоАП РФ,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Главе муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики».

1. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению директором МБОУ «Селтинская СОШ» Морозовой Галиной Николаевной административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

2. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению в течение месяца со дня его получения.

О принятых мерах сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува, расположенный по адресу: УР, Увинский район, п.Ува, ул.Советская, дом № 7 (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ).

Врио начальника



Шумихина Е.Н.

Представление получил(а): «_____» _____ 2022г.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.